

## VYNCKE bezpečnostní požadavky k zákazníkovi

### 1. ÚVOD

VYNCKE je váš partner, se kterým udržujete vaši instalaci v optimální pracovní kondici. Naši zkušení a motivovaní pracovníci vám chtějí sloužit v bezpečných pracovních podmínkách. Je naším závazkem zajistit, že každý náš kolega opustí váš závod ve stejném zdravotním stavu, jako když do něj ráno přijel. Proto si dovolíme požádat vás o spolupráci při zajištění potřebných bezpečných pracovních podmínek.

V následujících odstavcích podrobněji vysvětlíme, jaká úroveň vaší podpory je potřebná.

Nevyplnění těchto požadavků může vést ke zpoždění dodávky prací nebo dokonce k tomu, že plánované práce nebudou vůbec zahájeny.

Náš pověřený servisní pracovník bude zmíněné požadavky kontrolovat ještě před začátkem prací.

### 2. VYČIŠTĚNÁ INSTALACE

Všechny části instalace, kde je činnost VYNCKE naplánována, musí být vyčištěny, což znamená, že popel, prach nebo různé zbytky paliva musí být odstraněny. Cílem je:

- náležitě zkontrolovat části instalace před započítáním prací
- provést práce údržby nebo seřízení ve vysoké kvalitě
- zajistit zdravý vzduch pro naše zaměstnance
- omezit riziko pádu (např. na rošt)
- vyloučit riziko úrazu našich zaměstnanců pádem ztvrdlých úsad ze stěn kotle
- omezit riziko naprášení do očí.



Více detailní dokument s jasnými obrázky a vysvětleními lze nalézt [ZDE](#).

Při provádění prací, kdy vzniká teplo (svařování, broušení, řezání – i plazmou atd.), mohou odlétající jiskry snadno zapálit hořlavé materiály nebo nahromaděný prach (prach z paliva). Je nutno provést před započítáním takových prací úklid jako minimum, aby tyto byly započaty bezpečně (odstranění hořlavých materiálů, vrstev prachu).

Je také nutno kontrolovat bezpečnostní situaci na pracovišti několik hodin po ukončení prací, protože se doutnající místa mohou stát zdrojem požáru i poté, co tým VYNCKE již opustil pracoviště.



### 3. ZCHLAZENÝ KOTEL

Když je zapotřebí vstoupit do vnitřních prostor instalace, musí být kotel zastaven v dostatečném předstihu, aby se zajistilo, že teplota uvnitř bude nižší než 40°C.



### 4. PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍ

Je nutno zajistit bezpečný přístup k částem zařízení, které se nacházejí v obtížně přístupných místech. Pokud není možno obsluhovat tyto části z pochozích lávek nebo instalovaných žebříků, musí být zajištěny mobilní zvedací plošiny a lešení.

Žebříky jsou povoleny pouze pro dosažení určitého místa, ale nesmí být použity pro provádění prací samotných.



Bezpečný vstup do kotle, na spalovací rošt je také nutností. Pokud zákazník nemá k dispozici vlastní řešení, VYNCKE nabízí ke koupi bezpečnou skládací lávku.



### 5. ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud bude zapotřebí přemísťovat těžké části, musí být předem zajištěno zvedací zařízení. Takové části musí být umístěny do pozice, nebo zdemontovány na zem bezpečným způsobem.



### 6. ENERGIE

Voda a elektřina jsou základní média, která musí být na místě prací k dispozici.

Zdroje umělého osvětlení budou přivezeny VYNCKE.

Stlačený vzduch je nutný pro určité práce také (např. při svařování nerezových ocelí, OOP vyžadují stlačený vzduch).



## 7. OZNAČOVÁNÍ UZAMČENÍM

Celá instalace musí být odpojena od všech možných zdrojů energií před započatím prací (elektřina, hydraulika, voda, stlačený vzduch, pára atd.)

VYNCKE pracovníci budou dodržovat vaši LOTO proceduru a použijí další zámky na té části instalace, kde se budou provádět práce. Každý pracovník VYNCKE přinese svůj vlastní set zámků.



## 8. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Všichni zaměstnanci VYNCKE jsou vybaveni vlastními prostředky osobní ochrany v průběhu celého servisního zásahu. Následující prostředky musí být nošeny (platí i pro všechny ostatní pracovníky, vstupující do pracovního prostoru):

- reflexní vesta
- pracovní obuv
- pracovní přilba



Pro práce v uzavřených prostorách si pracovníci VYNCKE přinesou vlastní přenosný přístroj na měření hladiny kyslíku.

Jako zvýšenou ochranu proti prachu budou pracovníci VYNCKE nosit FFP3 respirátor, pokud se práce povedou v prostředí se zvýšenou prašností (např. na nebo pod roštem).



## 9. ZÁZEMÍ

Práce zaměstnanců VYNCKE vyžaduje přístup k sociálním zařízením (toalety, umývárny, šatny...), kde se mohou osvěžit a odpočinout si. Upřednostňujeme samostatné prostory, kde si mohou také sníst oběd a strávit přestávku.

V případě, že je zařízení venkovní instalací, tzn. bez budovy kotelny, je zapotřebí umožnit pracovníkům VYNCKE pracovat tak, aby byli ochráněni před nepříznivým počasím (stany...).

## 10. ZACHÁZENÍ S ODPADY

Veškerý odpad, vzniklý během prací bude roztříděn dle požadavků zákazníka. Ten pak zajistí likvidaci odpadu na vlastní náklady a v souladu s místně platnými předpisy.



## 11. KOMUNIKACE S TŘETÍMI STRANAMI

Komunikace s dalšími účastníky prací ve stejném prostoru zůstává zodpovědností zákazníka. Informace o plánování jednotlivých prací, jejich místech a druzích je zapotřebí sdílet s pracovníky VYNCKE tak, aby se zabránilo vzniku nečekaných událostí a bezpečnostních rizik.

